


Material characteristic


Teilen Werkstoffeigenschaften, wie Farbe und Dichte, hinzufügen.

Lakierte oder spannend bearbeiteten Flächen sowie Flächen von Features und Gewinden können gesondert und unterschiedlich dargestellt werden.



The screenshot illustrates the software's material assignment interface. On the left, a preview window shows the part with blue highlights on selected faces. The central part is a table titled "Material-characteristic" listing various materials with their descriptions and color specifications. The right side shows two detailed configuration windows for "Part selection" and "Material selection", each with multiple tabs for defining different surface types and their properties.

Werkstoff-Beschreibung	Werkstoff-Bezeichnung	Farbenbeschreibung	Teil/D
Aluminium natur	AI	Teil natur, Flächen keine	0,0
Stahl natur	St	Teil natur, Flächen keine	0,0
Grauguss natur	GG	Teil natur, Flächen keine	0,0
Grauguss blau	GG	Teil blau, Flächen keine	0,0
Grauguss lackiert blau	GG	Teil natur, Flächen blau	0,0
Grauguss lackiert weiß	GG	Teil natur, Flächen weiß	0,0
Grauguss lackiert schwarz	GG	Teil natur, Flächen schwarz	0,0
Edelstahl natur	V2A	Teil natur, Flächen keine	0,0



Näheres: http://www.penschor.com/Modeling-Module/Material-characteristic/help/de/Material-characteristic_IE.htm